

SIA "Inaks"

Reģ. Nr. 41203065405

Sarkanmuižas dambis 18-31, Ventspils, LV-3601

A/S "Luminor banka", RIKOLX2X, konts LV91RIKO0002930264192

E-pasts: inaks@inbox.lv, Tālr. 26512853

TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMS

Barības novietne Dundagas pag., Talsu nov.



Kad. Nr. 88500290008

(Būves nosaukums, kadastra numurs un adrese)

Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" Reģ. Nr. 40003466281

Līgums Nr. AS LVM NĪP_2022_86_I_4daļa, 06.06.2022

(pasūtītājs, līguma datums un numurs)

Atzinums izsniegts 2022. gada 02.augustā

Būvzinženieris Klāvs Felšs, sert. Nr. 5-03536

Ventspils

2022

SATURA RĀDĪTĀJS

Apsekošanas uzdevums.....	3
Ievads	5
1. Vispārīgas ziņas par būvi	5
2. Situācija.....	6
3. Teritorijas labiekārtojums	6
4. Būves daļas.....	7
5. Kopsavilkums.....	11
6. Apsekošanas veicēja apliecinājumi.....	12

Apsekošanas uzdevums

Objekta nosaukums	AS "Latvijas valsts meži" apsaimniekotajā teritorijā esošo būvju ar nenoskaidrotu piederību tehniskā apsekošana
Pasūtītājs un pasūtītāja pārstāvis	Pasūtītājs- AS "Latvijas valsts meži" LVM Nekustamo īpašumu pārvalde; Pasūtītāja pārstāvis- Būvniecības vadītājs Uģis Perševics, mob. 29204170, e-pasts u.persevics@lvm.lv ; Kontaktpersonas objektu apsekošanai- norādītas sarakstā.
Objekta adrese	<i>Atbilstoši sarakstam (Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.1.)</i>
Veicamo darbu mērķis	Novērtēt ēku tehnisko stāvokli
Veicamie darbi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Veikt ēkas tehnisko apsekošanu. 2. Sagatavot tehniskās apsekošanas atzinumu.
Nosacījumi	Tehniskā apsekošana jāveic un atzinums jānoformē atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām: <ol style="list-style-type: none"> 1. LBN 405-21 "Būvju tehniskā apsekošana" 2. Būvniecības likums 3. MK. Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 4. MK. Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi"
Īpašie nosacījumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apsekošanas laikā veikt ēkas būvkonstrukciju un redzamo inženiertīklu vizuālu apsekošanu. 2. Apsekošanas atzinumā novērtēt ēkas tehnisko stāvokli apsekošanas brīdī. Ja ēka ir avārijas stāvoklī, nekavējoties par to informēt Pasūtītāja pārstāvi. 3. Apsekošanas atzinumos iekļaut fotoattēlus ar komentāriem, detalizētus secinājumus un ieteikumus- konstatēto defektu/neatbilstību uzskaitījums un ieteicamie risinājumi, norādīt ieteicamo termiņu konstatēto defektu novēršanai. 4. Apsekošanas atzinumam pievienot aptuvenu nepieciešamo remontdarbu izmaksu aplēsi. 5. Darbu veicējam jāievērtē darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā dokumentā, bet bez kuriem nav iespējama norādīto darbu veikšana pilnā apjomā; 6. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē darbu izpildi, kā arī, ja ir nepieciešams precizēt darbu veikšanas tehnoloģiju vai apjomus, nekavējoties jāinformē Pasūtītāja pārstāvi; 7. Ēkas apsekošana laiks vismaz 3 darba dienas iepriekš jāaskaņo ar atbildīgo Nekustamo īpašumu speciālistu. 8. Pasūtītājs nodrošinās piekļuvi iekštelpām. Izņēmuma gadījumos(ja nav iespējas iekļūt iekštelpās), iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi, veic ēkas apsekošanu tikai no ārpusēs.
Nodevumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Digitālā formā elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu jānodod Pasūtītājam. 2. Reģistrēts atzinums BIS.

Būvinženieris **Klāvs Felšs**

Sert. Nr. 5-03536; Sarkanmuižas dambis 18-31, Ventspils, LV-3601

Tālr.: +371 26512853; e-pasts: klavs.felss@gmail.com

(apsekotājs un tā rekvizīti – licences vai sertifikāta numurs, adrese un faksa numurs, elektroniskā pasta adrese)

TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMS

Barības novietne Dundagas pag., Talsu nov.

Kad. Nr. 88500290008

(Būves nosaukums, kadastra numurs un adrese)

Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” Reģ. Nr. 40003466281

Līgums Nr. AS LVM NĪP 2022 86 I 4dala, 06.06.2022

(pasūtītājs, līguma datums un numurs)

Apsekošanas uzdevums izsniegts 2022. gada 06.jūnijā

Būvinženieris Klāvs Felšs, sert. Nr. 5-03536

(fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

Tehniskais apsekošanas atzinums barību novietnei Dundagas pag., Talsu nov.

Ievads

Barības novietnei Dundagas pag., Talsu nov. tehnisko apsekošanu veic sertificēts būvinženieris Klāvs Felšs (sert. Nr. 5-03536 ēku būvdarbu būvuzraudzībā.).

Pamatojoties uz apsekošanas uzdevumu un ar Pasūtītāju saskaņotu apsekošanas darbu apjomu, ar mērķi noteikt ēkas tehnisko stāvokli, 2022. gada jūnijā ir veikti apsekošanas darbi:

- Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta un citu apsekojamo objektu saistītu dokumentālo materiālu izpēte;
- Ēkas vispārēja vizuālā apsekošana;
- Ēkas nesošo konstrukciju apsekošana;
- Ēkas pamatkonstrukciju tehniskā nolietojuma noteikšana un secinājumu sagatavošana;
- Ieteikuma sagatavošana.

Pēc tehniskās apsekošanas rezultātiem ir sastādīts atzinums ar grafiskiem plāniem, foto un teksta materiāliem un noteikts ēkas kopējais tehniskais stāvoklis. Sniegti secinājumi par ēkas atbilstību apdzīvošanai, kā arī ieteikumi ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošanu.


Novērtējumi šī tehniskās apsekošanas atzinuma materiālos atbilst konstrukciju tehniskajam stāvoklim apsekošanas brīdī, t.i. 2022. jūnijs.

1. Vispārīgas ziņas par būvi

1.1.	<i>galvenais lietošanas veids</i>	1274-citas, iepriekš neklasificētas ēkas; cita, iepriekš neklasificēta telpu grupa
1.2.	<i>kopējā platība (m²)</i>	Nav informācija
1.3.	<i>apbūves laukums (m²)</i>	Nav informācija
1.4.	<i>būvtilpums (m³)</i>	Nav informācija
1.5.	<i>virszemes stāvu skaits</i>	1
1.6.	<i>pazemes stāvu skaits</i>	-
1.7.	<i>būves kadastra apzīmējums</i>	-
1.8.	<i>būves īpašnieks</i>	Nav informācija
1.9.	<i>būvprojekta izstrādātājs (būvprojekta autors)</i>	Nav informācija
1.10.	<i>būvprojekta nosaukums, akceptēšanas datums</i>	Nav informācija
1.11.	<i>būves nodošana ekspluatācijā (datums)</i>	Nav informācija
1.12.	<i>būves konservācijas datums</i>	-
1.13.	<i>būves atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas gads</i>	-
1.14.	<i>būves kadastrālās uzmērīšanas lietas datums</i>	Nav informācija

1.15.	<i>cita informācija, kuru apsekotājs uzskata par nepieciešamu</i>	-
-------	---	---

2.Situācija

2.1.	zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam, zemesgabala platība (m ² – pilsētās, ha – lauku teritorijās)
	Teritorijas izmantošana un tās atbilstība teritorijas plānojumam, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un normatīvo aktu prasībām
Zemesgabala platība – 3107.72ha	
	
2.1.1 att. Novietojuma shēma	

2.2.	būves izvietojums zemesgabalā
	Sarkanā līnija, apbūves līnija, apgrūtinājumi, būves novietnes raksturojums
Būve atrodas uz valsts zemes.	



2.3.	būves plānojums
	Līdzšinējais būves lietošanas veids, būves plānojuma atbilstība būves lietošanas veidam
Nav informācijas par būves plānojumu.	

3.Teritorijas labiekārtojums

3.1.	Brauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi	Tehniskais nolietojums (%)
	Segums, materiāls, apdare	-
Netiek apsekojs.		

4. Būves daļas

Apsekojumā ir ietvertas tikai tās daļas, atbilstoši apsekošanas uzdevumam.

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām		Tehniskais nolietojums (%)
4.1.	pamati un pamatne	-
<p>Vizuāli apsekojot ēku tika konstatēts, ka ēkai pamati izbūvēti no koka konstrukcijām, kas novietoti uz zemes.</p> <p>Kopumā vērtējot pamatu un pamatnes tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs.</p>		
		
4.1.1att. Ēkas skats no iekšpuses		4.1.2att. Ēkas skats no iekšpuses
4.2.	nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes	-
Netiek apsekots.		
4.3.	karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas	
Netiek apsekots.		
4.4.	pašnesošās sienas	
Netiek apsekots.		
4.5.	šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija	

Apsekojot ēku vizuāli tika konstatēts, ka ir iestrādāta siltumizolācija starp jumta nesošajām konstrukcijām.

Kopumā vērtējot siltumizolācijas tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs

4.6.	pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi	-
------	---------------------------------------	---

Netiek apsekots

4.7.	būves telpiskās noturības elementi	
------	------------------------------------	--

Būves telpisko noturību nodrošina pamatu koka brusas, nesošo konstrukciju un jumta elementu saistība. Vizuālajā apsekošanā netika konstatēti būves telpiskās noturības elementu būtiski bojājumi.

Kopumā vērtējot būves telpisko noturības elementu tehniskais stāvoklis ir apmierinošs.

4.8.	jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens novadsistēma	35
------	--	-----------

Jumts ir divslīpju. Spāres balstās uz zemi. Jumta konstrukcijas izbūvētas no koka konstrukcijām. Jumta nesošajām konstrukcijām netika konstatēti deformācijas.

Jumta segums ir veidots no viļņota “onduline” loksnēm. Jumta segums montēts uz latojumu ~ 50x50 ar soli ~ 350mm.

Vizuāli apsekojot ēku lietus ūdens novadīšanas sistēmu, netika konstatēta.

Kopumā vērtējot jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, tehniskais stāvoklis ir apmierinošs.



4.8.1att. “Onduline” jumta segums



4.8.3att. Jumta latojums

4.9.	balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi	-
Netiek apsekots.		
4.10.	kāpnes un pandusi	-
Netiek apsekots.		
4.11.	grīdas	-
Vizuāli apsekojot ēku tika konstatēts, ka ēkai ir grīda uz grunts.		
Kopumā vērtējot grīdas tehniskais stāvoklis ir apmierinošs.		
4.12.	ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas	-
<p>Ēkai ir vienas koka ārdurvis – vizuāli apsekojot ārdurvis netika konstatēti defekti.</p> <p>Ēkai tika konstatēts viens logs, kas tiek aiztaisīts ar koka dēļiem.</p> <p>Kopumā vērtējot ārdurvju, logu tehniskais stāvoklis ir apmierinošs.</p>		
		
4.12.1 att. Koka ārdurvis		4.12.2 att. Logs, kas tiek aiztaisīts ar koka dēļiem
4.13.	konstrukciju un materiālu ugunsizturība	-
Ēkai jāatbilst U3 ugunsnoturības pakāpei. Saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” apsekotā ēka klasificējama kā III izmantošanas veida ēka.		
4.14.	ventilācijas šahtas un kanāli	-
Vizuāli apsekojot ēku, tika konstatēts, ka ēkai ir izbūvēti divi ventilācijas caurumi, kuri ir		

izvadīti jumta korē.

Ventilācijas izvadi jumta korē ir izgatavoti no koka.

Kopumā vērtējot ventilācijas šahtas tehniskais stāvoklis apmierinošs.



4.14.1 att. Ventilācijas izvads

4.15.	iekšējā apdare un arhitektūras detaļas	-
Netiek apsekots.		
4.16.	ārējā apdare un arhitektūras detaļas	-
Vizuāli apsekojot ēkas ārējo apdari tika, konstatēts, ka ārējā apdare ir no "onduline" seguma . "Onduline" apšuvums ir apmierinošā tehniskā stāvoklī.		
Kopumā vērtējot ārējās apdares tehniskais stāvoklis ir apmierinošs.		

5.Kopsavilkums

5.1.	būves tehniskais nolietojums
Ēkas pamatkonstrukciju tehniskais nolietojums tiek noteikts ~ 35%.	
5.2.	secinājumi un ieteikumi
<p>Apsekošanas gaitā ir veikta ēkas vispārēja vizuālā apskate, ir novērtēts ēkas pamatkonstrukciju tehniskais stāvoklis un nolietojums.</p> <p>Pēc pamatkonstrukciju tehniskā nolietojuma var secināt, ka ēka kopumā ir apmierinošā tehniskā stāvoklī.</p> <p>Ēka atbilst Būvniecības likuma 9. pantā minētajām būtiskajām prasībām.</p> <p>Apkopojot apsekošanas darbu gaitā konstatēto, ēku īpašniekiem tiek rekomendēts sekojošais:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju ēkas "legalizācijai".	

Tehniskā apsekošana veikta 2022. gada 16.jūnijā

Būvinženieris

K. Felšs
(Sert. Nr. 5-03536)

6. Apsekošanas veicēja apliecinājumi

Apsekošanas vadītāja apliecinājums

Šī tehniskā apsekošana atbilst Latvijas būvnormatīvu citu normatīvo aktu kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām

Apsekošanas vadītājs

Klāvs Felšs, sert. nr. 5-03536
(vārds un uzvārds, sertifikātu Nr.)

2022.gada 02.augustā
(datums)

(paraksts)

Apsekošanas vadītāja neatkarības apliecinājums

Es, Klāvs Felšs, sertificēts būvinženieris, apliecinu, ka neesmu ieinteresēts darījumos ar apsekoto būvi (īpašumu) un darba apmaksā nav ietekmējusi atzinumu saturu un slēdzienu, ka ne manu, ne manu radnieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses nav ietekmējusi atzinumu saturu un slēdzienu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esmu ieinteresēts apsekojamās būves (īpašuma) tehniskās apsekošanas atzinuma saturā.

Apsekošanas vadītājs

Klāvs Felšs, sert. nr. 5-03536
(vārds un uzvārds, sertifikātu Nr.)

2022.gada 02.augustā
(datums)

(paraksts)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU