



1. att. Ēkas galvenā fasāde pret Dzintaru pospektu



2. att. Ēkas jumts skatā no augšas



3. att. Lietus ūdens teknes piegrūžotas, nosprostotas ar skujām, pilnvērtīgi nefunkcionē



4. att. Lietus ūdens teknes piegrūžotas, nosprostotas ar skujām, pilnvērtīgi nefunkcionē



5. att. Skujas sakritušas, uzkrājas arī jumta satekņu zonās



6. att. Skujas sakritušas, uzkrājas arī jumta satekņu zonās



7. att. Uz ēkas jumta un lietus ūdens tehnēs uzkrājas skujuas



8. att. Apdares un mūra erozija, izdrupumi skursteņa virsjumta daļā



9. att. Apdares un mūra erozija, izdrupumi skursteņa virsumta daļā



10. att. Apdares un mūra erozija, izdrupumi skursteņa virsumta daļā



11. att. Apdares un mūra erozija, izdrupumi skursteņa virs jumta daļā



12. att. Apdares un mūra erozija, izdrupumi skursteņa virs jumta daļā



13. att. R puses skurstenim lejas daļā redzamas izteiktas plaisas




14. att. Lietus ūdens notek sistēmas notekcaurules nokrišņu ūdeni novada tvertnē pie pamatiem, tvertnei pārplūstot, ūdens nonāk, uzkrājas un skalojas gar pamatiem. Virspamatos redzamas izteiktas plaisas



15. att. Lietus ūdens noteksislēmas notekcaurules nokrišņu ūdeni novada pie pamatiem. Virspamatos redzamas izteiktas plaisas



16. att. Lietus ūdens noteksislēmas notekcaurules nokrišņu ūdeni novada tvertnē pie pamatiem, tvertnei pārpļūstot, ūdens nonāk, uzkrājas un skalojas gar pamatiem. Virspamatos redzamas izteiktas plaisas



17. att. Lietus ūdens noteksiskāmes notekcaurules nokrišņu ūdeni novada tvertnēs pie pamatiem, tvertnēm pārplūstot, ūdens nonāk, uzkrājas un skalojas gar pamatiem. Virspamatos redzamas izteiktas plaisas. Ap ēku nav sakārtota lietus ūdens novadīšana



18. att. Ēka skatā no ZR puses



19. att. Ēkas bēniņi piegružoti



20. att. Ēkas bēniņi piegružoti. R puses zelminis un jumta konstrukcijas savulaik degušas